

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 00779-00911-25

Дата складення протоколу: Date: 01.12.2025	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 01.06.2026
Місце проведення технічного контролю: Place of vehicle inspection:	СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 26
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: Entity of inspection:	ТОВ ДОБРОБУТ-АВТО
VIN або номер кузова (рами):	NLTBG136H01000272
Категорія, марка, модель: Category, model:	М3, TEMSA OPALIL
Номерний знак: Vehicle registration plate: BM4055AA	Показник одометра: Odometer mileage: 199111
Дата державної реєстрації: State registration date: 27.12.2013	Екологічний рівень за реєстраційними документами: Ecological level:
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: Weight-carrying capacity, tons:	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): Assignment (in case of additional inspection):	Транспортний засіб категорії М2, М3; міжміський відповідає
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.	
Керівник пункту технічного контролю: Technical Director of station: 	ЗЛОБА І. О.   Протокол №00779-00911-25 від 01.12.2025 Підписав: ЗЛОБА ІГОР ОЛЕГОВИЧ Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000002525F30079C1F705 Дійсний з 10.02.2025 10:18:46 по 10.02.2026 23:59:59