


ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01263-01318-25

Дата складення протоколу: Date: 27.10.2025	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 27.04.2026
Місце проведення технічного контролю: Place of vehicle inspection:	ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., КРЕМЕНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ПІДЛІСЦІ, ВУЛ. ПОЧАЇВСЬКА, 2
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: Entity of inspection:	ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА
VIN або номер кузова (рами):	YE2915SS255M25427
Категорія, марка, модель: Category, model:	M3, VAN HOOL 915-SS2F
Номерний знак: Vehicle registration plate: BO3222AI	Показник одометра: Odometer mileage: 33133
Дата державної реєстрації: State registration date: 07.02.2025	Екологічний рівень за реєстраційними документами: Ecological level: Євро-3
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: Weight-carrying capacity, tons:	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): Assignment (in case of additional inspection):	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський не відповідає, коди невідповідності: 18.2.1.2, 18.8.1.1;
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.	
Керівник пункту технічного контролю: Technical Director of station:	ФУРМАН П. С.    Протокол №01263-01318-25 від 27.10.2025 Підписав: ФУРМАН ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000095DC400A0A49106 Дійсний з 13.08.2025 12:59:32 по 13.08.2026 23:59:59