



IB № 049136

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection

№ 00512-11089-25

Дата складання протоколу:

Date: 14.11.2025

Дата наступного проходження обов'язкового
технічного контролю не пізніше:Date of next passing of a compulsory technical
control not later than: 14.05.2026

Місце проведення технічного контролю:

Place of vehicle inspection: ОДЕСЬКА ОБЛ., М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ. КОЧУБИНСЬКОГО, 46Суб'єкт проведення обов'язкового технічного
контролю:Entity of inspection: ВИПРОВАБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПП ВИПРОВАБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЛЬНИЦЯ № 5

VIN або номер кузова (рами): YE281502H29M27931

Категорія, марка, модель:

Category, model: M3, VAN HOOL 815

Номерний знак:

Vehicle registration plate: BH759300

Показник одометра:

Odometer mileage: 253868

Дата державної реєстрації:

State registration date: 10.06.2021

Екологічний рівень за реєстраційними
документами:

Ecological level: Євро-4

Вантажність (для транспортних засобів
категорій N, O), тонн:

Weight-carrying capacity, tons: не вказано

Призначення (у разі проведення додаткової
перевірки):Assignment (in case of additional inspection) Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський не
відповідає, коди невідповідності: 18.7.1.1, 18.7.2.1;

Міжнародний технічний огляд проведено

International technical inspection has been carried out

Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним.

Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.



Керівник пункту технічного контролю:

Technical Director of station:

БІЛИЙ Д.

А.



Протокол №00512-11089-25 від 14.11.2025

Підписав: Білий Дмитро Андрійович

Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000087BA00007BA20800

Дійсний з 16.09.2025 12:33:15 по 16.09.2027 12:30:58