



IB № 023002

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection

№ 01263-00937-25

Дата складання протоколу:
Date:

15.08.2025

Дата наступного проходження обов'язкового
технічного контролю не пізніше:Date of next passing of a compulsory technical
control not later than:

15.02.2026

Місце проведення технічного контролю:

Place of vehicle inspection:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., КРЕМЕНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ПІДЛІСЦІ,
ВУЛ. ПОЧАЇВСЬКА, 2Суб'єкт проведення обов'язкового технічного
контролю:

Entity of inspection: ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА

VIN або номер кузова (рами): YE2916SS339D51749

Категорія, марка, модель:

Category, model: M3, VAN HOOL T-916 ACRON

Номерний знак:

Vehicle registration plate: BO1515CO

Показник одометра:

Odometer mileage: 384630

Дата державної реєстрації:

State registration date: 14.08.2025

Екологічний рівень за реєстраційними
документами:

Ecological level: Євро-5

Вантажність (для транспортних засобів
категорій N, O), тонн:

Weight-carrying capacity, tons: не вказано

Призначення (у разі проведення додаткової
перевірки):

Assignment (in case of additional inspection): Транспортний засіб категорії M2, M3; міжнародний

Міжнародний технічний огляд проведено

International technical inspection has been carried out

Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним.

Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.

Керівник пункту технічного контролю:
Technical Director of station:

ФУРМАН П. С.

Протокол №01263-00937-25 від 15.08.2025
Підписав: ФУРМАН ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ
Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000095DC400A0A49106
Дійсний з 13.08.2025 12:59:32 по 13.08.2026 23:59:59