

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01774-12058-25

Дата складення протоколу: Date: 19.10.2025	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 19.04.2026
Місце проведення технічного контролю: Place of vehicle inspection:	67663, ВУЛ. ВЕРНИДУБА, Б. 35, С. УСАТОВЕ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: Entity of inspection:	ТОВ ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЯ КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
VIN або номер кузова (рами):	WAGPB2ZZX74001584
Категорія, марка, модель: Category, model:	M3, NEOPLAN N1122/3L
Номерний знак: Vehicle registration plate: BH1437TT	Показник одометра: Odometer mileage: 631436
Дата державної реєстрації: State registration date: 24.11.2023	Екологічний рівень за реєстраційними документами: Ecological level: Євро-5
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: Weight-carrying capacity, tons:	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): Assignment (in case of additional inspection):	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжнародний; відповідає
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection. Міжнародний технічний огляд проведено. International technical inspection has been carried out.	
Керівник пункту технічного контролю: Technical Director of station:	БАРБУС В. С.   Протокол №01774-12058-25 від 19.10.2025 Підписав: БАРБУС ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ Сертифікат: 24922C236241408104000000B8ED0A006E6B2000 Дійсний з 12.02.2025 00:00:00 по 11.02.2026 23:59:59