

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01774-10594-25

Дата складення протоколу: <i>Date: 12.09.2025</i>	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: <i>Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 12.03.2026</i>
Місце проведення технічного контролю: <i>Place of vehicle inspection:</i>	67663, ВУЛ. ВЕРНИДУБА, Б. 35, С. УСАТОВЕ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: <i>Entity of inspection:</i>	ТОВ ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЯ КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
VIN або номер кузова (рами):	WAG2111662SS33674
Категорія, марка, модель: <i>Category, model:</i>	M3, NEOPLAN N 1116-37A
Номерний знак: <i>Vehicle registration plate: BH3560OX</i>	Показник одометра: <i>Odometer mileage: 124388</i>
Дата державної реєстрації: <i>State registration date: 08.06.2024</i>	Екологічний рівень за реєстраційними документами: <i>Ecological level: Євро-4</i>
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: <i>Weight-carrying capacity, tons:</i>	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): <i>Assignment (in case of additional inspection):</i>	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжнародний; відповідає
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.	
Керівник пункту технічного контролю: <i>Technical Director of station:</i> 	БАРБУС В. С.   Протокол №01774-10594-25 від 12.09.2025 Підписав: БАРБУС ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ Сертифікат: 24922C236241408104000000B8ED0A006E6B2000 Дійсний з 12.02.2025 00:00:00 по 11.02.2026 23:59:59