



IB № 104824

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection

№ 01613-00114-26

Дата складання протоколу:
Date: 23.01.2026

Дата наступного проходження обов'язкового
технічного контролю не пізніше:
Date of next passing of a compulsory technical
control not later than: 23.07.2026

Місце проведення технічного контролю:

Place of vehicle inspection: ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. БУДА,
ВУЛ. ХОТИНСЬКА 8

Суб'єкт проведення обов'язкового технічного
контролю:

ТЗОВ ЛТК "МЕГАБУДТРАНС"

Entity of inspection:

VIN або номер кузова (рами): YE2X18SU351D53869

Категорія, марка, модель:

Category, model: M3, VAN HOOL TX-18 ALTANO

Номерний знак:

Vehicle registration plate: CE1729EK

Показник одометра:

Odometer mileage: 156490

Дата державної реєстрації:

State registration date: 11.09.2025

Екологічний рівень за реєстраційними
документами:

Ecological level: Євро-5

Вантажність (для транспортних засобів
категорій N, O), тонн:

Weight-carrying capacity, tons: не вказано

Призначення (у разі проведення додаткової
перевірки):

Assignment (in case of additional inspection): Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський не
відповідає, коди невідповідності: 18.8.1.1; Транспортний засіб категорії
M2, M3; міжнародний не відповідає, коди невідповідності: 19.8.1.1;
Міжнародний технічний огляд проведено

International technical inspection has been carried out

Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним.
Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.



Керівник пункту технічного контролю:
Technical Director of station:

ЛІЩУК Д. О.

Протокол 001613-00114-26 від 23.01.2026
Підписав: Ліщук Дмитро Олександрович
Сертифікат: 30703331AC0720-0C04000000AF73
Дійсний з 30.01.2025 17:45:35 по 30.01.2026

