



IA № 599970

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
№00779-00173-26

Дата складення протоколу 25.03.2026

Місце проведення
технічного
контролю СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 26Суб'єкт проведення
обов'язкового
технічного контролю ТОВ ДОБРОБУТ-АВТО

VIN або номер кузова (рами) XNL501E100D001012

Категорія, марка, модель М3, VDL FHD2-129.365

Номерний знак ВМ0330ВІ

Показник одометра 920949

Дата державної реєстрації 30.07.2022

Найменування, дата і номер документа, яким погоджено переобладнання транспортного засобу
(за наявності) не вказано

Особливості переобладнання (за наявності) не вказано

Екологічний рівень за реєстраційними документами Євро-5

Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн не вказано

Призначення (у разі проведення додаткової перевірки) Транспортний засіб категорії М2, М3;
міжнародний не відповідає, коди невідповідності: 19.8.1.1;**Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним.**

Міжнародний технічний огляд проведено

International technical inspection has been carried out

Дата чергового проходження обов'язкового технічного контролю
не пізніше 25.09.2026

Керівник пункту технічного контролю

ЗЛОВА І. О.

(ініціал власного імені та прізвище)

Протокол №00779-00173-26 від 25.03.2026
Підписав: ЗЛОВА ІГОР ОЛЕГОВИЧ
Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000002525F300F0CA2707
Дійсний з 03.02.2026 11:17:18 по 03.02.2027 23:59:59