



IB № 182332

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№00779-00292-26

Дата складання протоколу:
Date 27.04.2026

Дата наступного проходження обов'язкового
технічного контролю не пізніше:
Date of next passing of a compulsory technical
control not later than: 27.10.2026

Місце проведення технічного контролю:
Place of vehicle inspection СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ, ВУЛ. БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 26

Суб'єкт проведення обов'язкового технічного
контролю:
Entity of inspection: ТОВ ДОБРОБУТ-АВТО

VIN або номер кузова (рами): WDB9067351S440683

Категорія, марка, модель:
Category, model М3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI

Номерний знак:
Vehicle registration plate BM1977EH

Показник одометра:
Odometer mileage: 40931

Дата державної реєстрації:
State registration date 19.08.2023

Екологічний рівень за реєстраційними
документами:
Ecological level: не вказано

Вантажність (для транспортних засобів
категорій N, O), тонн:
Weight-carrying capacity, tons: не вказано

Призначення (у разі проведення додаткової
перевірки):
Assignment (in case of additional inspection): Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський не
відповідає, коди невідповідності: 18.2.1.1, 18.7.1.1, 18.7.2.1, 18.8.1.1;

Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним.
Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.



Керівник пункту технічного контролю:
Technical Director of station:

ЗЛОБА І. О.



Протокол №00779-00292-26 від 27.04.2026
Підписав: ЗЛОБА ІГОР ОЛЕГОВИЧ
Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000002525F300F0CA2707
Дійсний з 03.02.2026 11:17:18 по 03.02.2027 23:59:59