

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01774-02517-26

Дата складення протоколу: <i>Date:</i> 11.03.2026	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: <i>Date of next passing of a compulsory technical control not later than:</i> 11.09.2026
Місце проведення технічного контролю: <i>Place of vehicle inspection:</i>	67663, ВУЛ. ВЕРНИДУБА, Б. 35, С. УСАТОВЕ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: <i>Entity of inspection:</i>	ТОВ ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЯ КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
VIN або номер кузова (рами):	WEB63203713258269
Категорія, марка, модель: <i>Category, model:</i>	M3, MERCEDES-BENZ TOURISMO
Номерний знак: <i>Vehicle registration plate:</i> HH6200AH	Показник одометра: <i>Odometer mileage:</i> 984534
Дата державної реєстрації: <i>State registration date:</i> 26.02.2025	Екологічний рівень за реєстраційними документами: <i>Ecological level:</i> Євро-5
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: <i>Weight-carrying capacity, tons:</i>	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): <i>Assignment (in case of additional inspection):</i>	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський; відповідає; Транспортний засіб категорії M2, M3; міжнародний; відповідає
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection. Міжнародний технічний огляд проведено. International technical inspection has been carried out.	
Керівник пункту технічного контролю: <i>Technical Director of station:</i>	БАРБУС В. С.    Протокол №01774-02517-26 від 11.03.2026 Підписав: БАРБУС ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000008E9A0B02DDF22D07 Дійсний з 09.02.2026 10:42:25 по 09.02.2027 23:59:59