



IB № 229972

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection

№ 00629-01190-26

Дата складання протоколу:

Date: 27.04.2026

Дата наступного проходження обов'язкового
технічного контролю не пізніше:Date of next passing of a compulsory technical
control not later than: 27.10.2026

Місце проведення технічного контролю:

Place of vehicle inspection: ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 3/А

Суб'єкт проведення обов'язкового технічного
контролю:

Entity of inspection: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГТЕХСЕРВІС"

VIN або номер кузова (рами): YE2X27SD359D54963

Категорія, марка, модель:

Category, model: М3, VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA

Номерний знак:

Vehicle registration plate: BH2477PM

Показник одометра:

Odometer mileage: 599770

Дата державної реєстрації: 25.12.2024

State registration date:

Екологічний рівень за реєстраційними
документами:

Ecological level: Євро-5

Вантажність (для транспортних засобів
категорій N, O), тонн:

Weight-carrying capacity, tons: не вказано

Призначення (у разі проведення додаткової
перевірки):Assignment (in case of additional inspection):
Транспортний засіб категорії М2, М3; міжнародний;
відповідає

Міжнародний технічний огляд проведено

International technical inspection has been carried out

Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним.

Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.



Керівник пункту технічного контролю:

Technical Director of station:

БУДУРОВ Г. Д.

Протокол №00629-01190-26 від 27.04.2026
Підписав: Будуров Георгій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000096C80100C0130600
Дійсний з 06.02.2025 15:41:57 по 06.02.2027 15:32:14

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 00629-01190-26

Дата складення протоколу: <i>Date: 27.04.2026</i>	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: <i>Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 27.10.2026</i>
Місце проведення технічного контролю: <i>Place of vehicle inspection:</i>	ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 3/А
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: <i>Entity of inspection:</i>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГТЕХСЕРВІС"
VIN або номер кузова (рами):	YE2X27SD359D54963
Категорія, марка, модель: <i>Category, model:</i>	M3, VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA
Номерний знак: <i>Vehicle registration plate: BH2477PM</i>	Показник одометра: <i>Odometer mileage: 599770</i>
Дата державної реєстрації: <i>State registration date: 25.12.2024</i>	Екологічний рівень за реєстраційними документами: <i>Ecological level: Євро-5</i>
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: <i>Weight-carrying capacity, tons:</i>	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): <i>Assignment (in case of additional inspection):</i>	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжнародний; відповідає
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection. Міжнародний технічний огляд проведено. International technical inspection has been carried out.	
Керівник пункту технічного контролю: <i>Technical Director of station:</i> 	БУДУРОВ Г. Д.   Протокол №00629-01190-26 від 27.04.2026 Підписав: Будуров Георгій Дмитрович Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000096CB0100C0130600 Дійсний з 06.02.2025 15:41:57 по 06.02.2027 15:32:14