

ПРОТОКОЛ
ічного стану трансп
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01774-04469-26

Дата складення протоколу: Date: 29.04.2026	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 29.10.2026
Місце проведення технічного контролю: Place of vehicle inspection:	67663, ВУЛ. ВЕРНИДУБА, Б. 35, С. УСАТОВЕ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: Entity of inspection:	ТОВ ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЯ КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
VIN або номер кузова (рами):	Y7FA0792570003199
Категорія, марка, модель: Category, model:	M3, БАЗ А079.25
Номерний знак: Vehicle registration plate: BH6122MX	Показник одометра: Odometer mileage: 933718
Дата державної реєстрації: State registration date: 30.05.2025	Екологічний рівень за реєстраційними документами: Ecological level:
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: Weight-carrying capacity, tons:	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): Assignment (in case of additional inspection):	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський не відповідає, коди невідповідності: 18.1.1.1, 18.4.1.1, 18.7.1.1, 18.7.2.1; Транспортний засіб категорії M2, M3
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.	
Керівник пункту технічного контролю: Technical Director of station:	Підписав: БАРБУС ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000008E9A0B02DDF22D07 Дійсний з 09.02.2026 10:42:25 по 09.02.2027 23:59:59