

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01003-00588-26

Дата складення протоколу: Date: 28.04.2026	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 28.10.2026
Місце проведення технічного контролю: Place of vehicle inspection:	ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛЕБЕДИНА, 1
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: Entity of inspection:	ТОВ "ТЕКСТОН"
VIN або номер кузова (рами):	WV1ZZZ2EZE6007373
Категорія, марка, модель: Category, model:	M3, VOLKSWAGEN CRAFTER
Номерний знак: Vehicle registration plate: BI3637IB	Показник одометра: Odometer mileage: 470516
Дата державної реєстрації: State registration date: 27.09.2023	Екологічний рівень за реєстраційними документами: Ecological level: Євро-5
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: Weight-carrying capacity, tons:	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): Assignment (in case of additional inspection):	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський не відповідає, коди невідповідності: 18.7.1.1, 18.7.2.1;
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.	
Керівник пункту технічного контролю: Technical Director of station:	ГОНЧАРЕНКО М. Ю.   Протокол №01003-00588-26 від 28.04.2026 Підписав: ГОНЧАРЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000004114C9018B834906 Дійсний з 07.05.2025 12:40:43 по 07.05.2026 23:59:59