

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01003-00609-26

Дата складення протоколу: <i>Date: 02.05.2026</i>	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: <i>Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 02.11.2026</i>
Місце проведення технічного контролю: <i>Place of vehicle inspection:</i>	ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛЕБЕДИНА, 1
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: <i>Entity of inspection:</i>	ТОВ "ТЕКСТОН"
VIN або номер кузова (рами):	XL9AB36CGW7003416
Категорія, марка, модель: <i>Category, model:</i>	M3, BOVA FUTURA FHD 14.430
Номерний знак: <i>Vehicle registration plate: BI1180AC</i>	Показник одометра: <i>Odometer mileage: 694595</i>
Дата державної реєстрації: <i>State registration date: 28.11.2024</i>	Екологічний рівень за реєстраційними документами: <i>Ecological level: Євро-2</i>
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: <i>Weight-carrying capacity, tons:</i>	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): <i>Assignment (in case of additional inspection):</i>	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський; відповідає
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection.	
Керівник пункту технічного контролю: <i>Technical Director of station:</i> 	ГОНЧАРЕНКО М. Ю.   Протокол №01003-00609-26 від 02.05.2026 Підписав: ГОНЧАРЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000004114C9018B834906 Дійсний з 07.05.2025 12:40:43 по 07.05.2026 23:59:59