

ПРОТОКОЛ
перевірки технічного стану транспортного засобу
PROTOCOL
of vehicle inspection
№ 01774-01873-26

Дата складення протоколу: <i>Date: 25.02.2026</i>	Дата наступного проходження обов'язкового технічного контролю не пізніше: <i>Date of next passing of a compulsory technical control not later than: 25.08.2026</i>
Місце проведення технічного контролю: <i>Place of vehicle inspection:</i>	67663, ВУЛ. ВЕРНИДУБА, Б. 35, С. УСАТОВЕ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Суб'єкт проведення обов'язкового технічного контролю: <i>Entity of inspection:</i>	ТОВ ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЯ КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
VIN або номер кузова (рами):	WKK31500001031070
Категорія, марка, модель: <i>Category, model:</i>	M3, SETRA S 315HD
Номерний знак: <i>Vehicle registration plate: BH1134TH</i>	Показник одометра: <i>Odometer mileage: 647112</i>
Дата державної реєстрації: <i>State registration date: 16.07.2024</i>	Екологічний рівень за реєстраційними документами: <i>Ecological level: Євро-2</i>
Вантажність (для транспортних засобів категорій N, O), тонн: <i>Weight-carrying capacity, tons:</i>	
Призначення (у разі проведення додаткової перевірки): <i>Assignment (in case of additional inspection):</i>	Транспортний засіб категорії M2, M3; міжміський; відповідає; Транспортний засіб категорії M2, M3; міжнародний; відповідає
Транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. Transport vehicle is recognized as a technically sound after the technical inspection. Міжнародний технічний огляд проведено. International technical inspection has been carried out.	
Керівник пункту технічного контролю: <i>Technical Director of station:</i> 	БАРБУС В. С.   Протокол №01774-01873-26 від 25.02.2026 Підписав: БАРБУС ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ Сертифікат: 5E984D526F82F38F040000008E9A0B02DDF22D07 Дійсний з 09.02.2026 10:42:25 по 09.02.2027 23:59:59